

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Informasjon om gebyr – Feiing og tilsyn av pipe

Det vil fra 2018 sendes ut faktura for *feiing og tilsyn av fyringsanlegg* som kanskje trenger litt forklaring:

Den 1/1-2016 trådte ny forebyggende forskrift i kraft. Forskriftens § 17 omhandler feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Nå skal alle boliger og fritidsboliger, som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, ha behovsprøvd feiing og tilsyn. Det er ikke lenger mulighet for å unnta fritidsboliger.

Årlig gebyr blir fastsatt av kommunestyret selv og blir krevd inn etter kommunenes innkrevingsrutiner. Gebyret skal dekke;

- drift av feiervesenet i ett år.
- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk.
- Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i tilknytning til fyringsanlegget.
- Varsling av feiing og tilsyn.
- Saksbehandling og oppfølging.
- Informasjonstiltak om riktig fyring og brannvern.

Det skal være gebyr for alle byggverk som har en eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av regelmessig bruk eller ikke.

Det er feieren som vurderer behovet for hvor ofte feiing og tilsyn skal foretas. Kriterier for hyppighet vil være på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, omfang av bruk, alder, type, samt tilstand til fyringsanlegget. Uavhengig av bruk skal det foretas feiing og/eller tilsyn minimum hvert 8. år.

Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder uansett når i perioden feiing/tilsyn finner sted.

Gebyr kan kreves inn selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

- Feieren ved inspeksjon av røykkanaler vurderer det dithen at feiing ikke er nødvendig.
- Etter varsel om feiing/tilsyn ikke får tilfredsstillende tilgang til fyringsanlegget/skorstein.

Dersom varslet feiing/tilsyn blir avbestilt og avtales på nytt kan det kreves tilleggsgebyr.

Gebyrfritak

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1. Byggverket har ikke installert ildsted.
2. Fyringsanlegget er frakopla, og skorsteinen er blenda.
3. Fyringsanlegget er plombert, fysisk umulig å fyre i ildstedet.

Før fritak blir innvilget, kan feier føre tilsyn med at ovennevnte er gjennomført.

Med hilsen

Midt-Telemark Brann og Redningstjeneste

Brannsjefen